

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ЦППМИСП
Ковалева А.Н.
Приказ № 52 от 21.08.2026



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов МБУ ЦППМИСП и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,С,О,Г,У)	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,С,О,Г,У)	-	3,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,С,О,Г,У)	-	7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С,О,Г,У)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,О,Г,У)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,С,О,Г,У)	-	-

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К,С,О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с помощью ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026–2030 годы, по мере поступления денежных средств,** в рамках исполнения **плана ФХД**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДУ для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана по состоянию доступности): **ДУ**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается: **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **да**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте МБУ ЦППМИСП | на 4-х л. |


Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): **нет**

Руководитель *
рабочей группы Директор МБУ ЦППМИСП Ковалева А.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы Завхоз Мрыхина Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)
Заместитель директора Петрова Я.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Миллеровской городской организации
Ростовской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» Механошин А.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель общественной организации
«Всероссийское общество слепых» Удовиченко Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" августа 2026 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, д. 27
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Недоступно для инвалидов- колясочников, слепых. Отсутствуют информационны й щит, кнопка вызова	К, О, С, Г	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников, элементами информации об объекте. Должны быть предусмотрены условия беспрепятственног о, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Необходимо сделать информационный щит, установить кнопку вызова	Капитальны й ремонт
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Отсутствие системы средств информационно й поддержки	К, О, С, Г	Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН система средств информационной поддержки.	Текущий ремонт
1.	Лестница	нет	-	-	-	-	-	-

3	(наружная)							
1. 4	Пандус (наружный)	есть	-	-	Отсутствие системы средств информационно й поддержки	К, О	Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН система средств информационной поддержки.	Текущий ремонт
1. 5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие автостоянки и парковки	К, О, С, Г, У	Обустройство автостоянки и парковки: на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри здания учреждения следует выделять 10% мест (но не менее 1 места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированн ых мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке), расположенным на высоте не менее 1,5 метра	Ремонтные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие системы средств информационно й поддержки и автостоянки и парковки, информационно го щита и кнопки вызова	ДП-В	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников, элементами информации об объекте. Сделать информационный щит, установить кнопку вызова. Обустройство автостоянки и парковки.	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, С, О, Г, У)	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: дч-и (к,с,о,г,у)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" августа 2026 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, д. 27
Наименование объекта, адрес

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Отсутствие системы средств информационно й поддержки	К, О	Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН система средств информационно й поддержки.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не выявлено	К, С, О, Г, У		Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Не выявлено	ДП-В		Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	-	-	Перепад высот порога	К, О, С	Устранить перепад высот порога	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	В тамбуре имеется перепад высот порога	ДП-В	Устранить перепады высот порога, установить поверхность покрытия, не допускающую скольжение при намокании	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С, О, Г, У)	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: дч-и (к, с, о, г, у)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" августа 2026 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, д. 27
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Отсутствие системы информации, поручней с одной стороны, участки пола содержат перепады высот, на путях движения перед дверными проемами участки пола должны иметь тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастную окрашенную поверхность	К, С, О, Г	Установить систему средств информации, поручни с одной стороны, устранить перепады высот пола, установить тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастную окрашенную поверхность	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Перепады высот порога	К, С, О	Устранить перепады высот порога	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны	есть	-	-	Отсутствие системы	К, С, О, Г	Установить систему средств	Текущий ремонт

	безопасности)				информации, поручней с одной стороны, участки пола содержат перепады высот, на путях движения перед дверными проемами участки пола должны иметь тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастную окрашенную поверхность		информации, поручни с одной стороны, устранить перепады высот пола, установить тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастную окрашенную поверхность	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Доступность зоны не соответствует специальным требованиям	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Установить систему средств информации, поручни с одной стороны, устранить перепады высот пола, установить тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастную окрашенную поверхность, устранить перепады высот порога	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДЧ-И (У, О, Г,)	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: дч-и (О, Г, У)

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" августа 2026 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, д. 27
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует система средств информирования, не соответствует напольное покрытие	К, О, С, Г	Установить систему средств информирования, требуется замена напольного покрытия	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствует система средств информирования, не соответствует напольное покрытие	К, О, С, Г	Установить систему средств информирования, требуется замена напольного покрытия	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Параметры структурно- планировочных элементов соответствуют	-	Замена напольного покрытия, установка тактильных,	Текущий ремонт

				не в полной мере нормативным требованиям	акустических, визуальных средств информации	
--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, У, О)	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: дч-и (к, у, о)

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" августа 2026 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, д. 27
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Параметры структурно- планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям	К, С, О, Г, У	Установка проходов шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и пр., поручни. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	Технические решения невозможны
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Параметры структурно- планировочных элементов не соответствуют	К, С, О, Г, У	Установка проходов шириной не менее 1,8 м между рядами	Технические решения невозможны

					нормативным требованиям		умывальников, уборных, писсуаров	
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, О, Г, У)	-	-	Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: дч-и (с,о,г,у)

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" августа 2026 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, д. 27
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальные системы средств информации и сигнализации	К, О, Г, С, У	Установка визуальных систем средств информации и сигнализации об опасности	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые системы средств информации и сигнализации об опасности	К, О, Г, С, У	Установка акустических систем средств информации и сигнализации об опасности	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные системы средств информации и сигнализации об опасности	К, О, Г, С, У	Установка тактильных систем средств информации и сигнализации об опасности	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Установка визуальных, акустических, тактильных систем	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

							средств информации и сигнализации об опасности	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **ВНД**

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" августа 2026 г.

Фотофиксация



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6




Фото 7



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ЦППМИСП

Ковалева А.Н.

Приказ № 52 от 21.08.2026

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МБУ ЦППМИСП

"21" августа 2026 г.

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта: **346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, 27**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **1 этаж, 653,3 кв. м**
 - часть здания **на 1 этаже, 80,1 кв. м**
 - наличие прилегающего земельного участка (**да, нет**); **559,1 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1905**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2025-2030 года, капитального не предвидится**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (МБУ ЦППМИСП)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Российская Федерация, Ростовская область, муниципальный район Миллеровский, городское поселение Миллеровское, город Миллерово, улица Вокзальная, зд. 27**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **образование**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **не предусмотрено,**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**
 - 3.2.2. время движения (пешком) **13 мин.**
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: **нерегулируемые**
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта: **346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, 27**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **1 этаж, 653,3 кв. м**
 - часть здания **на 1 этаже, 80,1 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1905**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2026-2030 года, капитального не предвидится**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (МБУ ЦППМИСП)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Российская Федерация, Ростовская область, муниципальный район Миллеровский, городское поселение Миллеровское, город Миллерово, улица Вокзальная, зд. 27**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346130, Ростовская область, город Миллерово, улица Максима Горького, 23**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки (код по ОКВЭД 85.41.9), диагностика, консультирование, коррекционно-развивающие занятия, методическая помощь**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 0 до 18 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все нозологические группы**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **посещаемость - 26 человек в день, вместимость - 200 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **не
предусмотрено,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **700 м**

3.2.2. время движения (пешком): **13 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
---	--------------------	--

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Директор МБУ ЦППМИСП Ковалева А.Н.
(Должность, Ф.И.О.)



8 863 85 5-43-49
(координаты для связи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 184167177444391985760577918884139126685754950345

Владелец Ковалева Алла Николаевна

Действителен с 01.03.2026 по 01.03.2027